



## [Termoresistenza PT100 con amplificatore di trasduzione](#) [1]

Inviato da admin il Lun, 16/07/2018 - 22:04

Termoresistenza PT100 di misura della temperatura

Realizza una variazione di resistività in corrispondenza di una variazione di temperatura secondo un andamento quasi lineare.

Range di temperature  $-50 \div 100^{\circ}\text{C}$

Amplificatore di trasduzione su guida DIN  $0 \div 10\text{V}$



**Tags:** [Strumentazione](#) [2]

[Sensori](#) [3]

**Immagine:**

**Source URL:** <https://www.labofelix.it/node/20>

### **Links**

[1] <https://www.labofelix.it/node/20>

[2] <https://www.labofelix.it/strumentazione>

[3] <https://www.labofelix.it/sensori>